

Fiche Technique SOPERNET'

SOLV 01



SOLVANT DEGRAISSANT

A SECHAGE ACCELERE



Nocif

PROPRIETES

SOLVANT DEGRAISSANT est un dégraissant à séchage accéléré. Neutre, performant, SOLVANT DEGRAISSANT est sans action sur les vernis. Sa rigidité diélectrique est d'environ 20 000 V. SOLVANT DEGRAISSANT ne contient pas de solvant chloré ou benzénique.

COMPOSITION

Mélange de solvants d'hydrocarbures aliphatiques et oxygénés et dérivés fluorés.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect..... Liquide fluide
Couleur.....Bleu
Odeur Éthérée
Densité0.83
PH pur Sans objet
Point Eclair(°C) 70°C à l'enfûtage, 58 °C après évaporation de l'agent masquant
Tension Superficielle (dyn/cm²) Sans objet
Solubilité dans l'eau Insoluble

UTILISATIONS

Dégraissage des métaux ferreux.

Dégraissage des galvanisés ou aluminium.

Dégraissage des métaux non ferreux, des métaux cuivrés.

SOLV 01 s'utilise dans les garages, stations services, imprimeries, industries diverses ...

MODE D'EMPLOI

SOLVANT DEGRAISSANT s'utilise pur et à froid, sur toutes surfaces (sur le polystyrène un essai préalable est recommandé).

SOLVANT DEGRAISSANT s'utilise : - Au pinceau
- En pulvérisation
- Au trempé

Pour accélérer le séchage, il peut être nécessaire d'utiliser de l'air comprimé.

PRECAUTION D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Produit nocif par ingestion ou inhalation :

- Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.
- Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, à l'abri du gel dans un endroit frais et bien ventilé. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d'ingestion, de malaise ou d'accident, consulter immédiatement un médecin et lui montrer si possible l'étiquette ou l'emballage.

Utiliser et conserver le produit à l'écart de toute flamme ou source d'ignition.

Ne se débarrasser du produit et de son emballage qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Le produit doit être stocker entre -10°C et +30°C.

TRANSPORT

Produit non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

SOPERNET' 6 rue Aristide Briand 54370 EINVILLE AU JARD

Port : 06.20.92.63.77 - Fax : 03.83.42.36.20 - Mail : sophie.perrin761@gmail.com

SIRET : 493 519 979 00014 - NAF : 526G - N° Identification à la TVA : FR 614 935 19979 - SARL au capital de 3000€